

73210061000201347912



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Карла Маркса, д.121, г. Ульяновск, 432071 т.(8422) 42-64-01 ф.(8422) 42-99-13

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вешкаймскому и
Майнскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. 40 лет Октября, 54, р/п Вешкайма, 433100 тел. 2-26-51, факс. (8-84243) 2-12-40, E-mail: shaliginmf_73@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 73-4-2021/0041рс /1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева".
(ОГРН 1027300766360, ИНН 7309900313)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Вешкаймского и Майнского районов по пожарному надзору Белоусова Антона Сергеевича №73-4-2021/0041рс от «12» ноября 2021 года в период с «29» ноября 2021 г. по «30» ноября 2021 г.

Главным государственным инспектором Вешкаймского и Майнского районов по пожарному надзору Белоусовым Антоном Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка здания школы, муниципального общеобразовательного учреждения "Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева", по адресу: 433130, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 11. (контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: директор муниципального общеобразовательного учреждения "Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева" Дёмина Лариса Николаевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устраниТЬ:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Двери лестничных клеток на первом этаже не оборудованы устройством для самозакрывания дверей.	Пункт 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской от 16 сентября 2020 года №1479 (далее – ППР в РФ).	01.07.2022	+
2.	Двери препятствующие распространению опасных факторов пожара (двери на первом этаже из основного коридора, в коридор, где расположены кабинеты «Точка роста») не оборудованы устройством для самозакрывания дверей.	Пункт 24 ППР в РФ	01.07.2022	-
3.	В комнате рабочих на первом этаже здания на горючем основании (подоконник из ПВХ) проложена электропроводка.	Пункт 35 «з» ППР в РФ	01.07.2022	+
4.	Вновь смонтированные кабельные линии (кабельная линия для эдектросушки рук, возле умывальников, около столовой школы) выполнены кабелем АВВГ. Для здания образовательного учреждения электропроводку требуется выполнять кабелем марки LSLTx или HFLTx.	ч. 13 ст. 82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее ФЗ №123), таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	01.07.2022	+
5.	Подвальный этаж со стороны электрощитовой и узла отопления используется для хранения мебели и других предметов.	Пункт 16 «б» ППР в РФ	01.07.2022	-
6.	Вентиляционные камера используется для хранения мебели и других предметов.	Пункт 16 «б» ППР в РФ	01.07.2022	-
7.	Сняты предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях	Пункт 16 «д» ППР в РФ	01.07.2022	-

	эвакуации (двери в холле первого этажа между начальным блоком и основным).			
8.	Двери чердачных помещений (люки) не закрыты на замок. На люках чердачных помещений не размещена информация о месте хранения ключей.	Пункт 18 ППР в РФ	01.07.2022	+
9.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Пункт 54 ППР в РФ	01.07.2022	
10.	Не предусмотрено аварийное освещение по путям эвакуации в коридоре 2-го этажа. Светильники аварийного освещения должны соответствовать ГОСТ 27900 и ГОСТ IEC 60598-2-22.	ч. 3 ст. 84, ч. 1 ст. 89 ФЗ №123, СП 1.13130.2020 СВОД ПРАВИЛСИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ «Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.12 СП 52.13330.2016 СВОД ПРАВИЛ «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ» п. 7.6.3 , 6.22 СНиП 21-01-97 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ».	01.07.2022	+
11.	Комната рабочих не оборудована автоматической пожарной сигнализацией.	ч. 10 ст. 83, ФЗ №123; п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.07.2022	+
12.	Пространство спортивного зала (тамбур входа в спортивный зал со стороны коридора) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ч. 10 ст. 83, ФЗ №123; п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.07.2022	+
13.	Подвал со стороны электрощитовой и узла отопления не оборудован автоматической пожарной сигнализацией.	ч. 10 ст. 83, ФЗ №123; п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими	01.07.2022	+

		установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».		
14.	Три кабинета «Точка роста», расположенные на первом этаже не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	ч. 10 ст. 83, ФЗ №123; п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.07.2022	+
15.	Отсутствует сигнализация в помещении кабинета технологии (помещение перед выходом непосредственно наружу).	ч. 10 ст. 83, ФЗ №123; п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.07.2022	
16.	Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	Pункт 56 ППР в РФ	01.07.2022	+
17.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих эвакуационные выходы. Отсутствует световое табло «Выход» из коридора возле кабинета технологии.	Pункт 23 ППР в РФ	01.07.2022	
18.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих эвакуационные выходы. Световое табло «Выход» со стороны начального блока на первом этаже загорожено гардиной и жалюзи.	Pункт 23 ППР в РФ	01.07.2022	+
19.	В складе библиотеки эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	Pункт 35 «в» ППР в РФ	01.07.2022	+
20.	На втором этаже здания школы настенные звуковые оповещатели,	ст. 83, ФЗ №123, п.3.17 Нормы пожарной безопасности "Системы	01.07.2022	+

	размещены от потолка на расстоянии менее 150 мм.	оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)		
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева" Дёмина Лариса Николаевна.
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)



(подпись)

Главный государственный инспектор Вешкаймского и Майнского районов по пожарному Белоусов А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)